

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	661	Stadt Aschaffenburg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	661	Stadt Aschaffenburg	
Betreiber	[Name]	AB GUSStech GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Eisengießerei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Schweinheimer Straße 34	63743	Aschaffenburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Eisengießerei		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.7.1		2.4

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjj]	26.11.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	umfassend [X]	X		
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Genehmigungen und Anzeigen nach BImSchG	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Wäscher Kernmacherei: ungenügende Reinigungsleistung durch pH-Wert-Überschreitung, zugehörige akustischen und optischen Warnmeldung fanden keine Beachtung	Kurzfristige Zudosierung von Schwefelsäure zur pH-Wert-Absenkung. Störung in der wiederkehrenden Alarmierung wurde festgestellt und behoben. Zusätzlich wird in Q1/2022 seitens AB			
--	---	--	--	--

	Gusstech eine technische Verriegelung zwischen pH-Messung und Aminwäscher eingebaut.	Q1/2022	Überprüfung durch Stadt AB	Q1/2022
--	--	---------	----------------------------	---------

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL